

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Przemiarowie
Przemiarowo 33, 06-100 Pultusk
Regon 130 454 223 / NIP 568 14 82 06
tel./fax: 23 691 09 52

S E K R E T A R I A T Burmistrza Miasta Pultusk	
W P Ł Y N Ę Ł O	
data	2025 -08- 29
Nr	zał.
Podpis	

S E K R E T A R I A T
Burmistrza Miasta Pultusk

Protokół
kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia
bezpieczeństwa

Podstawa prawna:

§ 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. 2020 poz. 1604 z późn. zm.)

Zespół kontrolujący w składzie:

1. Marek Rochna – główny specjalista ds. bhp
2. Adam Pawlikowski – robotnik

dokonał w dniu 29 sierpnia 2025 r. przeglądu obiektów należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez dzieci/uczniów uczęszczających do placówki.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

GLÓWNY SPECJALISTA ds. BHP

mgr Marek Rochna
tel. 0 602 52 33 00

.....

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Dyrektor Zespołu stwierdza gotowość
do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w roku szkolnym
2025/2026.

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Barbara Kaczyńska

(podpis dyrektora)

LISTA KONTROLNA

Komisja ustaliła, że:

1. W dniu przeprowadzania kontroli w placówce nie są prowadzone żadne prace remontowe.
2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów placówki jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem dzieci na jezdnię.
3. Ogrodzenie terenu placówki jest trwale i w dobrym stanie technicznym.
4. Boiska szkolne są w dobrym stanie technicznym.
5. Część sprzętu na placu zabaw ze względu na stan techniczny i bezpieczeństwo została zdemonstrowana i wyłączona z użytkowania. Należy zaplanować wymianę sprzętu na placu zabaw. Ze względu na widoczne różnice wysokości podłoża należy zaplanować jej wymianę. Do czasu wymian nawierzchni rekomenduje się wyłączenie placu zabaw z użytkowania.
6. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
7. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie placówki jest właściwy. Wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.
8. Oświetlenie terenu placówki nie wymaga naprawy.
9. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
10. Stan budynków placówki (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynnowanie, kominy, murki, kraty, itp.) nie budzi zastrzeżeń.
11. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku Szkoły i opuszczających budynek są odpowiednie.
12. W placówce wprowadzono ze względów bezpieczeństwa i występujących zagrożeń epidemicznych kontrolę wejść do obiektów szkoły.
13. Placówki utrzymuje stan gotowości do zabezpieczenia obiektu na ewentualność zagrożenia epidemicznego.
14. W placówce wprowadzono procedury bezpieczeństwa w tym reagowania na pojawiające się problemy zdrowotne: personelu, dzieci/uczniów i osób trzecich.
15. Drogi ewakuacyjne w budynku placówki są oznaczone wyraźnie i trwale.
16. Budynek placówki jest zaopatrzone w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane i posiadają odpowiednie ważne przeglądy.

17. W budynku placówki znajdują się w odpowiednich miejscach apteczki z środkami do udzielania pierwszej pomocy.
18. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach placówki są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan nie budzi zastrzeżeń.
19. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku placówki nie budzi zastrzeżeń.
20. W pomieszczeniach placówki jest zapewnione właściwe oświetlenie.
21. Pomieszczenia placówki są właściwie wentylowane.
22. Pomieszczenia placówki umożliwiają utrzymanie właściwej temperatury.
23. Instalacja elektryczna w budynku placówki jest sprawna i posiada aktualny przegląd.
24. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku placówki jest sprawna.
25. W pracowniach specjalistycznych:
 - znajdują się instrukcje i regulaminy określające dopuszczalną liczbę dzieci / uczniów uczestniczących w zajęciach, zasady pracy oraz sposób postępowania w przypadku awarii lub wypadku,
 - w salach wyznaczonych strefach znajdują się apteczki pierwszej pomocy.
26. Sprzęty, z których korzystają dzieci/uczniowie i pracownicy placówki:
 - są ergonomiczne,
 - mają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
 - są sprawne technicznie.
26. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.
27. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.
28. Urządzenia higieniczno-sanitarne są dostępne dla niepełnosprawnych.
29. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym i nieuprawnionym dostępem i oznakowane.
30. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, szafek, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części przyborów odpowiada planowanej liczbie oddziałów szkolnych.
31. Instalacja grzewcza i jej obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów.
32. Stan pomieszczeń gospodarczych - nie budzi zastrzeżeń.



33. W dniu 22.08.2025 r. został oddany do użytkowania budynek przedszkole po remoncie.
Obiekt przed oddaniem do użytkowania przeszedł wszystkie wymagane prawem przeglądy i odbiory.

Tym samym **Komisja Kontrolująca** uznaje, że na terenie obiektów należących do placówki nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Ponadto **Komisja Kontrolująca** uznaje, że na terenie obiektów należących do placówki są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci/uczniów uczęszczających do placówki.

Podpisy członków komisji:

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA ds. BHP

mgr Marek Rochna
tel. 0 602 52 33 60

.....
R. L. ... A. ...