

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Przemiarowie
Przemiarowo 33, 06-100 Pultusk
Regon 130 454 223 / NIP 568 14 82 065
tel./fax: 23 691 99 52

KOPIA

S E K R E T A R I A T i urmistrza Miasta Pultusk	
W P L Y N Ę Ł O	
dnia	2020 -08- 3 1
Nr	zał
Podpis	

**Protokół
kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia
bezpieczeństwa**

Podstawa prawna:
§ 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. 2020 poz. 1166)

Zespół kontrolujący:

1. Marek Rochna – główny specjalista ds. bhp
2. Anna Lesińska – członek zespołu

dokonał w dniu 26 sierpnia 2020 r. przeglądu obiektów należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez dzieci/uczniów.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

GLÓWNY SPECJALISTA ds. BHP


mgr Marek Rochna
tel. 0 602 52 33 60


.....

**Na podstawie przeprowadzonej kontroli Dyrektor Zespołu stwierdza gotowość
do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
w roku szkolnym 2020/2021.**

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO


mgr Bożena Kosciuk

.....
(podpis dyrektora)

LISTA KONTROLNA

Komisja ustaliła, że:

1. W dniu przeprowadzania kontroli w placówce nie są prowadzone żadne prace remontowe.
2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów placówki jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem dzieci na jezdnię.
3. Ogrodzenie terenu placówki jest trwale i w dobrym stanie technicznym.
4. Plac zabaw i boisko szkolne są w dobrym stanie technicznym.
5. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie placówki jest właściwy. Wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.
7. Oświetlenie terenu placówki nie wymaga naprawy.
8. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
9. Stan budynku placówki (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynowanie, kominy, murki, kraty, itp.) nie budzi zastrzeżeń.
10. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku Szkoły i Przedszkola i opuszczających budynek są odpowiednie.
11. W okresie stanu epidemicznego placówka wprowadziła procedury bezpieczeństwa w tym stanu zdrowia, temperatury, dezynfekcji i użycia środków ochrony indywidualnej.
12. Na terenie placówki w wyznaczonych strefach dostępne są preparaty dezynfekujące.
13. Strefy pobytu dzieci i pracowników są tak wydzielone by dzieci i pracujący tam personel z różnych grup nie miały ze sobą styczności.
14. W placówce wprowadzono procedury bezpieczeństwa w tym reagowania na pojawiające się problemy zdrowotne: personelu, dzieci/uczniów i osób trzecich.
15. Drogi ewakuacyjne w budynku placówce są oznaczone wyraźnie i trwale.
16. Budynki placówki są zaopatrzone w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane i posiadają odpowiednie ważne przeglądy.
17. W budynku placówki znajdują się w odpowiednich miejscach apteczki z środkami do udzielania pierwszej pomocy.
18. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach placówki są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan nie budzi zastrzeżeń.
19. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku placówki nie budzi zastrzeżeń.

20. W pomieszczeniach placówki jest zapewnione właściwe oświetlenie.
21. Pomieszczenia placówki są właściwie wentylowane.
22. Pomieszczenia placówki umożliwiają utrzymanie właściwej temperatury.
23. Instalacja elektryczna w budynku placówki jest sprawna i posiada aktualny przegląd.
24. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku placówki jest sprawna.
25. W pracowniach specjalistycznych:
 - znajdują się instrukcje i regulaminy określające dopuszczalną liczbę dzieci / uczniów uczestniczących w zajęciach, zasady pracy oraz sposób postępowania w przypadku awarii lub wypadku,
 - w salach wyznaczonych strefach znajdują się apteczki pierwszej pomocy.
26. Sprzęty, z których korzystają dzieci/uczniowie i pracownicy placówki:
 - są ergonomiczne,
 - mają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
 - są sprawne technicznie.
25. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.
26. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.
27. Urządzenia higieniczno-sanitarne są dostępne dla niepełnosprawnych.
28. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym i nieuprawnionym dostępem i oznakowane.
29. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części przyborów odpowiada planowanej liczbie oddziałów przedszkolnych.
30. Instalacja grzewcza i jej obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów.
31. Stan pomieszczeń gospodarczych - nie budzi zastrzeżeń.

Tym samym **Zespół Kontrolujący** uznaje, że na terenie obiektów należących do placówki nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Ponadto **Zespół Kontrolujący** uznaje, że na terenie obiektów należących do placówki są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci.

Podpisy członków komisji:

1.

2. Anna Desiuska